

TOOLS for MR V1.2.0 for Macintosh

TOOLS for MR V1.2.0 for Macintosh は以下のプログラムで構成されています。

- Yamaha Steinberg FW Driver V1.1.0
- Steinberg MR Editor V1.2.0
- Steinberg MR816 Extension V1.2.0

主なアップデートの内容

V1.1.0 → V1.2.0

- Cubase 5 に対応しました。
- Yamaha n8/n12 に対応しました。

Yamaha Steinberg FW Driver を削除する場合は、MR816 CSX/MR816 X セットアップガイドの「ソフトウェアのアンインストール」に記載しているファイルのほかに、次のファイルも起動ディスクから削除してください。

/ライブラリ/Audio/MIDI Devices/Yamaha/Images/

FW_10000D.tiff

FW_10000E.tiff

- Intel 製プロセッサを搭載した機種 of 動作環境を、Mac OS X 10.4.9 以降に変更しました。10.4.8 以前のバージョンをお使いの場合は、10.4.9 以降にアップデートしてください。

その他の主なアップデート内容については、以下にプログラム別で説明します。

Yamaha Steinberg FW Driver

V1.0.0 → V1.1.0

- Intel製プロセッサを搭載した機種において、4GB以上のメモリーを使用する環境に対応しました。
- 複数台のMR816 CSX/MR816 Xの接続または取り外しを行なうと、Yamaha Steinberg FW Driverのコントロールパネル上に機器の情報が正しく表示されない不具合を修正しました。

Steinberg MR Editor

V1.1.0 → V1.2.0

- 軽微な不具合を修正しました。

V1.0.0 → V1.1.0

- Channel Strip の Morph パラメーターと Sweet Spot Data が VST プリセットデータとして保存される仕様に変更しました。

- ヘッドフォン端子から出力される信号としていずれかの出力信号が常に割り当てられている仕様に
変更しました。
- REV-X のスライダーにマウスポインターを合わせると、パラメーター値が表示される仕様に
変更しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

Steinberg MR816 Extension

V1.1.0 → V1.2.0

- Sweet Spot Morphing Channel Strip (以下「Channel Strip」)の設定画面を最小化にしたまま、VST
コネクション画面で入力バスのプリセット設定を読み込むと、Cubaseが異常終了する不具合を修正
しました。
- Channel Stripの設定画面のMORPHノブとMR816 CSXの「MORPH」を設定したマルチファンクション
エンコーダーノブを同時に操作すると、Cubaseが異常終了することがある不具合を修正しました。
- 再生中に「Digital I/O, External FX」の設定を切り替えると音が出なくなることがある不具合を修正
しました。
- 「Digital I/O, External FX」の設定を切り替えるとMR816 CSX/MR816 X Hardware Setup画面のヘッ
ドフォン端子1/2のモニターソースの設定がリセットされることがある不具合を修正しました。
- サンプリング周波数または「Digital I/O, External FX」の設定が現在の設定と異なるプロジェクトフ
ァイルに切り替えた場合、MR816 CSX/MR816 X入力設定画面が正常に表示されなくなることがある
不具合を修正しました。
- プロジェクトファイルを切り替えた場合、MR816 CSX/MR816 Xのヘッドフォン端子1/2から出力され
る信号として設定されたバスが切り替わらないことがある不具合を修正しました。
- VSTコネクション画面のバスの変更がMR816 CSX/MR816 X Hardware Setup画面のヘッドフォン端
子1/2のモニターソースの設定値に反映されないことがある不具合を修正しました。
- VSTコネクション画面で入力バスのプリセット設定を読み込んだ場合、MR816 CSX/MR816 X入力
設定画面が表示されないことがある不具合を修正しました。
- VSTコネクション画面で出力バスを設定してもMR816 CSX/MR816 X Hardware Setup画面の
REV-Xのリターンレベルのノブが表示されないことがある不具合を修正しました。
- MR816 CSX/MR816 X Hardware Setup画面上でリバーブタイプを変更できないことがある不具合
を修正しました。
- Yamaha MOTIF XSなどのYamaha Steinberg FW Driverに対応した機器とMR816 CSX/MR816 Xを
デジチェーン接続した場合、接続する順番によってCubaseとの連携機能が正常に動作しない
不具合を修正しました。
- MR816 CSX/MR816 X入力設定画面とREV-X/Channel Stripの設定画面にある同一パラメーター
を、ショートカット操作([Ctrl]キーを押しながら該当パラメーターをクリック)によって初期値に設定し
た場合、設定値が各画面で異なることがある不具合を修正しました。

- ダイレクトモニタリングをオンにしている場合に、トラックのモニタリングボタンをオンにして再生すると、一瞬音が途切れる不具合を修正しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。

V1.0.0 → V1.1.0

- Cubase との連携機能を追加しました。

詳しくは、ダウンロードしたファイルに収録されている MR816 CSX/MR816 X オペレーションマニュアル(PDF) をご参照ください。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2009 Yamaha Corporation All Rights Reserved.